

A photograph of a dark-stained wooden dining table and six matching chairs with curved backs, arranged in a workshop. The background shows shelves with various items and a sign with the number '80'.

蘇える家具（高度な修理技術）

Advanced repair technology

 株式会社 フクト

修理実例

(座敷机)

修理前 (before)



天板に割れが有り、油が出ている状態。
うるし塗装前が大変な作業です。

修理後 (after)



着色後、拭きうるしをして仕上げます。

修理実例

(ダイニングセット)

修理前 (before)



肘部が完全に折れてしまった状態
新たに欠損部を製作します。



塗装前の仕上げする前の
割れを目止めしてる所

修理後 (after)



こちらの肘付イスが新しく部品を再生して仕上げた所です。

修理実例

(カップボード)

修理前 (before)



外枠よりも中の仕上げが大変な作業です。

修理後 (after)



金具を磨き上げ、細部まで丁寧に仕上げております。お客様も驚き、大変喜んでいただきました。

修理実例

(デスク)

修理前 (before)



古いお寺でお使いの書斎机
50年以上前の商品です。

修理後 (after)



全体の塗装を落とし、きれいに目止め仕上げ。
これが大事です。きれいに仕上がりました。

家具修理 価格表 (税抜)

ダイニングテーブル突板 漆仕上		ウレタン仕上	ラッカー仕上
巾120まで	80,000	40,000	40,000
巾135まで	105,000	55,000	55,000
巾150まで	130,000	65,000	65,000
巾それ以上	160,000	80,000	80,000

ダイニングテーブル無箔垢・一枚板			
漆仕上		ウレタン仕上	ラッカー仕上
巾120まで	130,000	55,000	55,000
巾135まで	170,000	65,000	65,000
巾150まで	210,000	80,000	80,000
巾それ以上	260,000	105,000	105,000

ダイニングチェア肘無 (張替無) 全体木部			
漆仕上		ウレタン仕上	ラッカー仕上
55,000		30,000	30,000

ダイニングチェア (張替無) 全体木部			
漆仕上		ウレタン仕上	ラッカー仕上
65,000		35,000	35,000

その他布張り・皮張り その他布張り・皮張り

別途、現場にて商談・見積対応致します。

唐木修理 価格表 (税抜)

飾棚国産 (作家物)	漆仕上	座敷机国産 (作家物)	漆仕上
巾90まで	225,000	巾105まで	150,000
巾105まで	300,000	巾120まで	225,000
巾それ以上	450,000	巾150まで	300,000
		巾それ以上	375,000
飾棚輸入物	漆仕上	座敷机輸入物	漆仕上
巾90まで	150,000	巾105まで	120,000
巾105まで	225,000	巾120まで	150,000
巾それ以上	300,000	巾150まで	225,000
		巾それ以上	300,000
中卓国産 (作家物)	漆仕上	平卓国産 (作家物)	漆仕上
	75,000		75,000
中卓輸入物	漆仕上	平卓輸入物	漆仕上
	45,000		45,000

- ・品物の状態により別途修理代が加算される場合があります
- ・遠隔地につきましては別途送料が加算されます。